



HEXON-GOLD
Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Űrműs u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSE

**Közterületi játszótér
2111 Szada, Szabadság utca**

2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Őrmés u. 46-48. II/10. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

A mai napon a Hexon-Gold Kft. képviselője átadja a Megbízó képviselője átveszi az alább felsorolt játszótéri eszközök ellenőrzéséről készített jegyzőkönyveket.

A jegyzőkönyv a vonatkozó 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 7. § (2) bekezdése alapján **3 évig érvényes**.

Az ellenőrzést új eszköz telepítése, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén azonnal el kell végezteni.

Az üzemeltető neve, címe: Szada Nagyközség Önkormányzata
2111 Szada, Dózsa György út 88.

A játszótér címe: 2111 Szada, Szabadság utca

Munkaszám	Játszótéri eszköz	Játszótéri eszköz	Tanúsítvány száma	Ellenőrzés jellege	A jegyzőkönyv össz-
233/2020	1.	Rugós ló 1.	-	Időszakos ellenőrzés	2 oldal
233/2020	2.	Mászóka	-	Időszakos ellenőrzés	2 oldal
233/2020	3.	Rugós ló 2.	-	Időszakos ellenőrzés	3 oldal
233/2020	4.	Kötélmászóka	-	Időszakos ellenőrzés	2 oldal
233/2020	5.	Kétléses hinta	-	Időszakos ellenőrzés	4 oldal
233/2020	6.	Homokozó	-	Időszakos ellenőrzés	2 oldal



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Őrnős u. 45-48, II/10. • Telefon: +36 30 919-6084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

233/2020	7.	Csúszda	-	Időszakos ellenőrzés	4 oldal
----------	----	---------	---	----------------------	---------

233/2020	8.	Mászóka	-	Időszakos ellenőrzés	3 oldal
----------	----	---------	---	----------------------	---------

233/2020	9.	Rotikom	-	Időszakos ellenőrzés	2 oldal
----------	----	---------	---	----------------------	---------

Érd, 2020.08.05.

.....
Megrendelő

.....
Mészáros Balázs István
Hexon-Gold Kft



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 1
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Rugós ló 1.
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIII-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Urnós u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
6 rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

A szabadesési magasság	610 mm
A fogantyú átmérője	32 mm
Az ülőke legnagyobb dőlése	8,8 °

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

4.2.5. A csavar a megengedettnél jobban áll ki a síkból.




A játszótéri eszköz minősítése

NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:


Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:


Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:


Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 2
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Mászóka
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIII-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

Az esési tér mérete

nem megfelelő

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

4.2.4.3. A korlát magassága nem megfelelő



4.2.4.6 A körülfogásra szánt eszközök átmérője kisebb az előírtnál




A játszótéri eszköz minősítése

NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:


.....
Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:


.....
Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:


.....
Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 3
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Rugós ló 2.
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIH-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Űrműs u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

A szabadosési magasság	500 mm
A fogantyú átmérője	32 mm

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

4.2.5. A csavar a megengedettnél jobban áll ki a síkból.



4.1.4. A fém részek felületvédelme nem megfelelő





A játszótéri eszköz minősítése
NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:


.....
Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:


.....
Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:


.....
Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 4
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Kötélmászóka
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIII-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Örmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

Az esési tér mérete

nem megfelelő

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

4.2.8.2.4. Nincs ütéscsillapító felület kialakítva



4.2.5 A mászóka statikai szilárdsága nem megfelelő




A játszótéri eszköz minősítése

NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:


Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:


Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:


Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8034 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 5
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Kétüléses hinta
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIII-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 Játszótéri eszközök és talajok

2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

Az esési tér mérete	nem megfelelő
A lengő függesztőelemek hossza	1720 mm
A talaj feletti szabad magasság	485 mm
Az ülőke magassága	520 mm
Az ülőke és a mellette lévő állvány távolsága (I3)	300 mm
Az ülőke és a mellette lévő állvány távolsága (J)	780 mm
Az ülőkek közötti távolság	500 mm
A függesztő elemek közötti távolság	700 mm
A hintaülőke függesztői közötti távolság	330 mm

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

4.2.8.2.4. Nincs ütéscsillapító felület kialakítva



4.2.7 A legfelső létrafoknál fejbeszorulási hely található





4.2.5 A csavar jobban kiáll a síkból, mint a megengedett



4.2.4.3. A korlát magassága kisebb, mint az előírás.



A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-3: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

3 rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

4.2.4. A csúszási felület dőlésszöge nagyobb, mint a megengedett.



4.2.4. Az ülőke és az állvány közötti távolság nem megfelelő





4.2.4. Az ülőkék közötti távolság nem megfelelő



A játszótéri eszköz minősítése

NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:


.....
Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:


.....
Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:


.....
Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 6
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Homokozó
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIH-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Úrmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-316
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

Az esési tér mérete

nem megfelelő

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

4.2.5. Az eszköz korhadt elemeket tartalmaz



4.2.5. Az eszközön sérülést okozó szálkás részek találhatóak



A játszótéri eszköz minősítése

NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:

Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:

Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:

Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 7
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Csúszda
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIH-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-3: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

Az esési tér mérete	nem megfelelő
A legnagyobb szabadesési magasság	1720 mm
A korlát magassága	480 mm
A körülfogásra szánt eszközök átmérője	30 mm
A fokok közötti távolság	220 mm
A csúszda szabadesési magassága	1720 mm
A beülési hely hossza	emelvény mm
A csúszási pálya hossza	2100 mm
A kifutási hely hossza	900 mm
A csúszási pálya szélessége	310 mm
A csúszási pálya oldalfalának magassága	115 mm
A kifutási hely magassága	190 mm
A csúszási pálya hajlásszöge	49 °

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

4.2.8.2.4 Nincs ütésállapító felület kialakítva





HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Urnócs u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszarosi@hexon-gold.hu

4.2.7 A legfelső létrafoknál fejbeszorulási hely található



4.2.5 A csavar jobban kiáll a síkból, mint a megengedett



4.2.4.3. A korlát magassága kisebb, mint az előírás.



A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-3: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

3 rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

4.2.4. A csúszási felület dőlésszöge nagyobb, mint a megengedett.





A játszótéri eszköz minősítése

NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:


Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:


Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:


Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 90 919-8084 • Fax: +36 23 371-316
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 8
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Mászóka
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIII-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Úrmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • moszarosi@hexon-gold.hu

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

Az esési tér mérete

nem megfelelő

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

4.2.8.2.4. Nincs ütés-sillapító felület kialakítva



4.2.7 A legfelső létrafoknál fejbeszorulási hely található



4.2.5 A mászóka statikai szilárdsága nem megfelelő





A játszótéri eszköz minősítése
NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:


Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:


Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:


Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • meszaros@hexon-gold.hu

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi játszótér 2111 Szada, Szabadság utca
A munka száma:	233/2020 9
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Rotikom
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	-
Ellenőrzés időpontja:	2020.08.05.
Megrendelő részéről jelen van:	-
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48., www.hexon-gold.hu
Kijelölési okirat száma:	MKEH-KEPIH-25/7/2012/T-KER
Az ellenőrzést végző személy (ek):	Mészáros Balázs István

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



HEXON-GOLD

Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Úrmös u. 46-48. II/19. • Telefon: +36 30 919-8084 • Fax: +36 23 371-318
www.hexon-gold.hu • mészáros@hexon-gold.hu

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1: 2018 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-7: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

Az esési tér mérete

nem megfelelő

A játszótéri eszköz nem felel meg az alábbi szabványpontoknak:

**MSZ EN 1176-1: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek**

4.2.2. Az eszköz segédeszköz nélkül bontható



4.2.7.6 Az eszközön ujjbeszorulási helyek találhatóak




A játszótéri eszköz minősítése

NEM MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte:


.....
Mészáros Balázs István

A jegyzőkönyvet
ellenőrizte és jóváhagyta:


.....
Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta:


.....
Mészáros Balázs István

Érd, 2020.08.05.